

Support Delock

If you have further questions, please contact our customer support
support@delock.de
You can find current product information on our homepage: www.delock.com

Final clause

Information and data contained in this manual are subject to change without notice in advance. Errors and misprints excepted.

Copyright

No part of this user manual may be reproduced, or transmitted for any purpose, regardless in which way or by any means, electronically or mechanically, without explicit written approval of Delock.

Edition: 11/2023

Declaration of conformity

Products with a CE symbol fulfill the EMC directive (2014/30/EU) and RoHS directive (2011/65/EU+2015/863+2017/2102), which were released by the EU-commission.

The declaration of conformity can be downloaded here:
https://www.delock.de/produkte/G_18006/merkmale.html

WEEE-notice

The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-directive, which became effective as European law on February 13th 2003, resulted in an all out change in the disposal of disused electro devices. The primarily purpose of this directive is the avoidance of electrical waste (WEEE) and at the same time the support of recycling and other forms of recycling in order to reduce waste. The WEEE-logo on the device and the package indicates that the device should not be disposed in the normal household garbage. You are responsible for taking the disused electrical and electronic devices to a respective collecting point. A separated collection and reasonable recycling of your electrical waste helps handling the natural resources more economical. Furthermore recycling of electrical waste is a contribution to keep the environment and thus also the health of men. Further information about disposal of electrical and electronic waste, recycling and the collection points are available in local organizations, waste management enterprises, in specialized trade and the producer of the device.



EU Import: Tragant Handels- und Beteiligungs GmbH
Beeskowdamm 13/15, 14167 Berlin, Germany



Sigurnosne upute

- Zaštite proizvod od vlage
- Izbjegavajte statički elektricitet kod ugradnje proizvoda

Ugradnja hardvera

1. Isključite računalo i odvojite kabel za napajanje.
2. Otvorite kućište.
3. Skinite ploču s dostupnog ležišta i stavite instalacijski okvir s USB 5 Gbps u ležište i pričvrstite je vijkom na kućište.
4. Priključite USB 5 Gbps kabel u slobodnu 19-polnu USB 5 Gbps mušku priključnicu.
5. Vratit kućište i ponovno priključite kabel za napajanje u AC adapter.
6. Prednja ploča će sada biti spremna za upotrebu.



Οδηγίες ασφάλειας

- Προστατεύστε το προϊόν από την υγρασία
- Αποφύγετε αντιστατικό ηλεκτρισμό όταν εγκαθιστάτε το προϊόν

Εγκατάσταση υλικού

1. Σβήστε τον Η/Υ σας και βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
2. Ανοίξτε το περίβλημα.
3. Βγάλτε τον πείνα από τη διαθέσιμη bay και εισάγετε τον πλαίσιο εγκατάστασης USB 5 Gbps στη bay και βιδώστε το στο περίβλημα.
4. Συνδέστε το καλώδιο USB 5 Gbps σε μια ελεύθερη κεφαλίδα 19 ακίδων USB 5 Gbps αρσενικό.
5. Συνδέστε ξανά το περίβλημα και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα ρεύματος.
6. Ο Μπροστινός Πίνακας είναι τώρα έτοιμος για χρήση.



User manual	Bedienungsanleitung
Mode d'emploi	Manual del usuario
Uživatelská příručka	Instrukcja obsługi
Manuale utente	Bruksanvisning
Manual de utilizare	Használati utasítás
Korisnički priručnik	Εγχειρίδιο χρήστη

5.25" Metal Installation Frame for Delock Slim Bay Mobile Rack



Product-No: 18006
User manual no: 18006-a
www.delock.com



Safety instructions

- Protect the product against moisture
- Avoid anti-static electricity when installing the product

Hardware Installation

1. Turn off your PC and unplug the power cord.
2. Open the housing.
3. Remove the panel from the available bay and insert the USB 5 Gbps installation frame into the bay and screw it to the housing.
4. Connect the USB 5 Gbps cable to a free 19 pin USB 5 Gbps pin header male.
5. Reattach the housing and connect the power cord to the AC adapter.
6. The front panel is now ready for use.



Sicherheitshinweise

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Vermeiden Sie antistatische Aufladung beim Einbau des Produktes

Hardwareinstallation

1. Schalten Sie Ihren PC aus, ziehen Sie das Netzkabel.
2. Öffnen Sie das Gehäuse.
3. Entfernen Sie nun die Blende vom gewünschten freien Schacht und stecken Sie das USB 5 Gbps Einbaurahmen hinein. Schrauben Sie diesen an den Seiten fest.
4. Verbinden Sie das USB 5 Gbps Kabel mit einem freien 19 Pin USB 5 Gbps Pfostenstecker.
5. Schließen Sie das Gehäuse wieder und verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzteil.
6. Sie können nun das Front Panel verwenden.



Français

Instructions de sécurité

- Protéger le produit contre l'humidité
- Évitez l'électricité électrostatique lorsque vous installez le produit

Installation matérielle

1. Éteignez votre PC et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Ouvrez le boîtier.
3. Enlevez le cache de la baie disponible, insérez la châssis d'installation USB 5 Gbps dans la baie, et vissez la au boîtier.
4. Branchez le câble USB 5 Gbps sur une embase USB 5 Gbps à 19 broches libre.
5. Remontez le boîtier et branchez le cordon d'alimentation et l'adaptateur AC.
6. La Face avant est maintenant prête à l'emploi.



Español

Instrucciones de seguridad

- Proteja el producto contra el polvo
- Evite la electricidad antiestática al instalar el producto

Hardware Instalación

1. Apague su equipo y desconecte el cable de alimentación.
2. Abra la carcasa.
3. Quite el panel frontal de la bahía disponible, inserte el marco de instalación USB 5 Gbps en dicha bahía y atorníllelo a la carcasa.
4. Conecte el cable USB 5 Gbps a una base de conexiones USB 5 Gbps macho de 19 pines.
5. Vuelva a colocar la carcasa y conecte el adaptador de CA del cable de alimentación.
6. El panel frontal estará listo para su uso.



České

Bezpečnostní pokyny

- Chraňte produkt před vlhkostí
- Při instalaci produktu se vyvarujte antistatické elektřině

Instalace hardware

1. Vypněte PC a odpojte přírodní šňůru napájení.
2. Otevřte kryt PC.
3. Vyndejte záslepek z volné šachty a vložte USB 5 Gbps instalační rám do šachty a připevněte jej šroubky ke skříni.
4. Připojte USB 5 Gbps kabel k volnému pinovému konektoru 19 pin USB 5 Gbps samec.
5. Nasaďte zpět kryt a připojte napájecí šňůru.
6. Přední panel je připraven k použití.



Polsku

Instrukcje bezpieczeństwa

- Produkt należy zabezpieczyć przed wilgocią
- Podczas instalacji produktu należy unikać elektryczności statycznej

Instalacja sprzętu

1. Wyłącz komputer i odłącz kabel zasilania.
2. Otwórz obudowę.
3. Usuń panel z wolnej wnęki i włóż do wnęki ramką USB 5 Gbps przykręcając go do obudowy.
4. Podłącz przewód USB 5 Gbps do wolnej męskiej 19-pinowej listwy USB 5 Gbps.
5. Zamknij z powrotem obudowę i podłącz kabel do zasilacza.
6. Panel przedni jest teraz gotowy do użycia.



Italiano

Istruzioni per la sicurezza

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare l'elettricità antistatica durante l'installazione del prodotto

Installazione dell'hardware

1. Spegner il PC e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Aprire l'alloggiamento.
3. Rimuovere il pannello dal bay disponibile e inserire il telaio di installazione USB 5 Gbps nel bay, poi fissarlo all'alloggiamento.
4. Collegare il cavo USB 5 Gbps ad un connettore USB 5 Gbps maschio a 19 pin disponibile.
5. Reinserire l'alloggiamento e collegare il cavo di alimentazione all'adattatore CA.
6. Ora il pannello frontale è pronto per l'uso.



Svenska

Säkerhetsinstruktioner

- Skydda produkten mot fukt
- Undvik antistatisk elektricitet när du installerar produkten

Hårdvaruinstallation

1. Stäng av datorn och koppla ifrån strömladden.
2. Öppna höljet.
3. Ta bort panelen från den tillgängliga öppningen och sätt in USB 5 Gbps installationsram i öppningen och skruva fast den i höljet.
4. Anslut USB 5 Gbps-kabeln till ett ledigt 19-stifts USB 5 Gbps-stifthuvud (hane).
5. Sätt tillbaka höljet och anslut strömladden till eluttaget.
6. Frontpanelen är nu klart att använda.



Română

Instrucțiuni de siguranță

- Protejați produsul împotriva umidității
- Evitați electricitatea antistatică atunci când instalați produsului

Instalarea componentelor hardware

1. Încideți PC-ul și deconectați cablul de alimentare.
2. Deschideți carcasa.
3. Scoateți panoul din spațiul disponibil și introduceți cadru de instalare USB 5 Gbps în locaș și înșurubați-l spre carcasă.
4. Conectați cablul USB 5 Gbps la un conector USB 5 Gbps cu 19 pini tată.
5. Reatașați carcasa și conectați cablul de alimentare la adaptorul de c.a.
6. Panoul frontal este acum gata de utilizare.



Magyar

Biztonsági óvintézkedések

- Óvja a terméket a nedvességtől.
- Kerülje az elektrosztatikus kisüléseket a termék üzembe helyezése közben

Hardvertelepítés

1. Kapcsolja ki a PC-t és húzza ki a hálózati tápkábelt.
2. Nyissa ki a számítógépházat.
3. Távolítsa el az egyik szabad bővítőhely előlapját és illessze az USB 5 Gbps beszerelési keretre, majd csavarral rögzítse a házhoz.
4. Csatlakoztassa az USB 5 Gbps-s kábelt egy szabad, 19 tűs, USB 5 Gbps-s csatlakozósorral ellátott csatlakozódugóhoz.
5. Szerelje vissza a ház fedelét és csatlakoztassa a tápkábelt a tápegységhez.
6. Az előlap készen áll a használatra.